




TBM-INS-200 Forma do mocowania czopów FF200

Zdjęcia:



Opis:

- | | |
|----------------------|--|
| - Podkategoria | : 01. Sprężyny skrętne |
| - PRZEM/MIESZK | : Obie |
| - Ilość w opakowaniu | : 1 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 10,045kg |
| - Rodzina produktów | : a 013 |
| - Oznaczenie | : TBM-INS-200 |
| - Opis handlowy | : Forma mocująca do TBM-TOOL. Nadaje się do czopów FF200 . Zawiera wskaźnik zagięcia służący do kontroli poprawności zagięcia drutu w czopie . |
| - Opis techniczny | : Po uszkodzeniu należy ją wymienić. Uszkodzenie formy powoduje niewłaściwy montaż sprężyny. |