


VBKFF200 Wskaźnik zagięcia FF200

Zdjęcia:



Opis:

- | | |
|----------------------|--|
| - Podkategoria | : 01. Sprężyny skrętne |
| - PRZEM/MIESZK | : Obie |
| - Ilość w opakowaniu | : 20 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 0,065kg |
| - Rodzina produktów | : a 010 |
| - Opis handlowy | : Stosuje się go do kontroli poprawności zagięcia drutu w czopie |
| - Opis techniczny | : Po uszkodzeniu należy go wymienić. |